


## Grafcet linéaire

Rappel:


Un automatisme est représenté par un GRAFCET linéaire lorsqu'il peut être décrit par un ensemble de plusieurs étapes formant une suite dont le déroulement s'effectue toujours dans le même ordre.

### BAIN DE DEGRAISSAGE


#### Le grafcet point de vue système



## Le grafct point de vue Partie Opérative



Le grafct point de Partie commande



Remarque :

- On lance la temporisation T1 dans l'étape 3.
- On définit la fin de la temporisation dans une réceptivité :

